

バンスロープ 安全対策事例

[Before]

グレーチング構造のため、重い荷物の
フォークリフト移動で劣化、部分破損



[After]

グレーチング全体を縞板で覆い、
砂を撒いてペンキ塗装
(滑り止め対策)

