





ガールズ安全衛生パトロール点検表



川田工業株式会社

現場名	畑地帯（育成） 相川第2地区 61工区		
発注者	十勝総合振興局	現場担当者	伊藤尚郁
実施日	平成30年1月16日	実施時間	10:00~11:00
点検者	総務部総務課 鈴木絵美	 私が パトロールしました♪	

	チェック項目	評価		
		Bad	←-----→	Good !
1	明るく、元気よく挨拶ができているか	♡	♡	
2	周辺住民への気配りはできているか	♡	♡	♡
3	作業所内への立入禁止措置はできているか	♡	♡	♡
4	通路の安全確保はされているか	♡	♡	♡
5	職員の身だしなみは整っているか	♡	♡	♡
6	作業所内の整理整頓・掃除はできているか	♡	♡	♡
7	現場事務所の整理整頓・掃除はできているか	♡	♡	
8	休憩室の整理整頓・掃除はできているか	♡		
9	トイレは清潔かつ備品整備されているか	♡		
10	掲示物は見やすく、整っているか	♡	♡	♡
11	救急箱は備え付けられているか	♡	♡	♡
12	喫煙場所、吸い殻の処理は適切か	♡	♡	♡

ここがGood !



事務所入り口の氷柱に対する安全対策がとても素晴らしいです。入口の案内表示はもちろんのこと、出口側にも案内表示があることによって私自身うっかり扉を開けてしまうのを防ぐことができました！！

💡 点検者コメント 💡

安全日誌のカラーでの図解はとても見やすく、危険予知活動表の対策・行動目標が「～だから、〇〇をして、私たちはこうする！」がしっかりと書かれていたり、書類が整っているのがとても良かったです。あとは休憩室の整理整頓をし、トイレの悪臭問題を解決して、より快適な空間作りを目指してください！

