


リスク低減活動 解体場の改善事例



危険作業

炉体解体時、電動ピックにて
耐火材除去時、
転落／挟まれ／踏抜きのおそれあり

安全柵を設置し墜落・転落の
リスクを低減